

SYTUACJA

SKALA 1 : 1000

Dąbrowa, gm. Świlecza



STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY URZĄD REJESTRACJI
GOSPODARSTWA I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE
Poświadczam, że powyższa mapa
z krytycznym i trybem państwowego
zobowiązania kartograficznego
dnia: 18.11.2008
Zawinioność od: 18.11.2008
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Dariusz Ranciszewski
Rzeszów, dnia: 18.11.2008
Podpis osoby upoważnionej

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
DO CELOW OPINIODAWCZYCH

Nr ark.: 66-343.01 skala 1:1000

Przełożone z mapy skala 1:2000
w Podziale Dokumentacji RZESZOW

Nr rejestru	Skala	Projektant : inż. Józef Świstara Inst. sanitarne Upr. Nr 470/73
	1 : 1000	Sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Stanio Inst. sanitarne Upr. S-128/75
Obiekt : INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O. DLA DOMU LUDOWEGO W DĄBROWIE, GMINA ŚWILECZA, NA DZIAŁCE NR EWID. 1547		
Nazwa rysunku :		Nr rysunku
SYTUACJA		1